

恵泉女学園大学が保有する建物の耐震化率は91.3%です。
なお、耐震化が必要な建物については、日常の教育活動の
安全性に直接影響を及ぼすものではありません。